

网站: https://www.iclabcn.com

地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



1/9

页码:

# 检测报告

公司 : N/A

: N/A 地址 : 集成电路

样品名称

: PIC12F508-I/P 型号

: Microchip 器件品牌

: 2144 批次代码

: PDIP-8 器件封装

: 840 片 样品数量

: 10 片 检测数量

: 2023/03/20 收样日期

**:** 2023/03/20/17:30 - 2023/03/21/16:25 测试日期

#### 声明:

附件中显示的测试是根据指示步骤进行的,我们对这些测试的准确性和完整性承担全部责 任,并保证所有执行测试的人员的资格。



测 检

审

批 准

#### 注意事项:

- 1. 报告无审核、批准人签章无效。
- 2. 报告未盖测试报告章及骑缝章无效。
- 3. 报告结论只对委托样品负责。
- 4. 报告未经本实验室书面批准不得部分复制。
- 5. 报告涂改无效。
- 6. 如对试验结果有异议,可按申诉程序要求执行。



网站: https://www.iclabcn.com

地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



2/9

页码:

## 测试项目

外观检查

- □ 电特性测试
- ☑ 编程烧录
- □ 可焊性测试
- □ X-ray 检测
- □ ROHS 测试
- □ 关键功能测试
- □烘烤
- □ 编带
- □ 丙酮测试
- □ 开盖测试
- □ SAT 检测
- □ 切片测试

## 测试方法及测试设备

#### 1.1 测试标准:

AS6081

#### 1.2 显微镜

● 设备规格:

光学显微镜: SEZ-260: X7-X45(设备有效期至: 2023-08-19)

#### 1.3 功能测试设备

● 设备规格:

西尔特编程器: 6100N

Al This cannot de



网站: https://www.iclabcn.com

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com

ECNAS MA LEC				
报告编号:	SZ20230322002			
日期:	2023/03/22			
页码:	3/9			

#### 1.4 检测依据

• 《Microchip PIC12F508-I/P》:

https://www.semiee.com/file/Microchip/Microchip-PIC12F508 CN.pdf

## 测试结果

## 编程器测试结果:

编程器测试	结果:
测试总量:	10片
通过数量:	10片
失败数量:	0片
注意:	所有样品编程测试通过。

编程器测试结果:		
测试参数	结果	
管脚连续性	通过	
擦除	通过	
编程	通过	
验证	通过	
擦除	通过	
查空测试	通过	



网站: https://www.iclabcn.com


地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



### 1. 芯片描述:

PIC12F508/509/16F505是Microchip Technology生产的低成本、高性能、8位、全静态的基于闪存的 CMOS单片机。它们采用RISC架构,仅有33条单字/单周期 指令。除程序跳转指令(为两个周期)外 的所有其他指 令都是单周期(200 ns)的。PIC12F508/509/16F505器件的性能比同价位的同类产品要 高出很多。12位宽的指令是高度对称的,这样它的代码密集程度是同类8位单片机的两倍。易于使用 且便于记忆的指令集大大缩短 了开发时间。

### 2. 封装尺寸:



	単位		英寸*				G456.5
	尺寸范捌	最小	正常	最大	最小	正常	最大
引脚数	n		8			8	
引胸间距	p		.100	- 0		2.54	
頭端到固定面高度	A	.140	.155	.170	3.56	3.94	4.32
塑模対教界度	A2	.115	.130	.145	2.92	3.30	3.68
塑模底面到固定面高度	A1	.015	10000		0.38	11.000	2000
肩到肩宽度	E	.300	.313	.325	7.62	7.94	8.26
型模封装宽度	E1	.240	.250	.260	6.10	6.35	6.60
总长度	D	.360	.373	.385	9.14	9.46	9.78
引脚尖到固定面高度	L	.125	.130	.135	3.18	3.30	3.43
引脚厚度	c	.008	.012	.015	0.20	0.29	0.38
引舞上部変度	B1	.045	.058	.070	1.14	1.46	1.78
引脚下部宽度	В	.014	.018	.022	0.36	0.46	0.56
总排列问题 §	eB	.310	.370	.430	7.87	9.40	10.92
塑模頂端锥度	α	5	10	15	5	10	15
型模底端锥皮	β	5	10	15	5	10	15

等阿于 JEDEC 号: MS-001 图号: C04-018

注: 尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或凸起。塑模等侧的毛边或突起不得超过 0.010 英寸 (0.254 毫米)。



网站: https://www.iclabcn.com

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



5/9

日期:

页码:


2023/03/22

ER

## 3.来料信息:

重量:	500 g	样品数量	840片
箱子数量	N/A	完整标签	不存在
封装类型	管装	防潮保护	不存在
MSL等级	N/A	ESD保护	存在

备注: 共收到客户提供的840片样品,抽测样品10片。





网站: https://www.iclabcn.com

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



6/9

页码:

#### 4. 编程测试:

依据标准: AS6081

检测环境 环境温度: 25.8 °C; 相对湿度: 57.3% RH

使用西尔特编程器 6100N 对芯片进行了以下测试:

-管脚连续性:芯片插入检查,防止芯片意外损坏。

-擦除:将芯片擦除至空白状态。这种操作只能在可以电擦除的芯片上执行。


-编程: 使用随机数据对设备进行编程。

-验证:该函数比较缓冲区的内容与芯片的内容。如果有任何差异,验证将停止,并将显示失败消息。

只有通过验证的芯片才能被识别为被正确编程的芯片。

-擦除:将芯片擦除至空白状态。这种操作只能在可以电擦除的芯片上执行。

-查空测试:确保设备上没有程序。






网站: https://www.iclaben.com

地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



报告编号:	SZ20230322002
日期:	2023/03/22
页码:	7/9





网站: https://www.iclabcn.com

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



页码:

## 编程测试结论:

编程测试	结论:
测试总量:	10片
通过数量:	10片
失败数量:	0片
注意:	所有样品编程测试通过。

-报告结束-





网站: https://www.iclaben.com

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603 电话: 0755-82719442 邮箱:engineer@iclabcn.com



9/9

页码:

获得更多资讯,请访问: https://www.iclabcn.com

#### CXO实验室公众微信号

